



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl

<input type="checkbox"/> BTV Antwerpen	Tél 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Brabant-Wallon	Tél 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
<input checked="" type="checkbox"/> BTV Brussel	Tél 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Hainaut	Tél 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Liège	Tél 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Limburg	Tél 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Namur / Luxembourg	Tél 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Oost-Vlaanderen	Tél 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Vlaams-Brabant	Tél 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV West-Vlaanderen	Tél 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

Date de l'examen : 09/03/2017

DNB : SIBELGA

V. réf.: N. réf.: Rapport N°: 436/17030963

RAPPORT DE L'EXAMEN D'UNE INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ NATUREL

☐ mise en service
☒ périodique

Lieu de l'examen: CHAUSSEE DE HELLET 288-307
1030 AXL 2^e ETAGE DU PLEX

PROPRIETAIRE: DISHOUDT NICOLE

Adresse: VREDESTRAT 12

DEMANDEUR: 9820 MERELBEKE

Adresse:

INSTALLATEUR: EXISTANTE

Adresse:

TVA:

Personnes présentes:

Utilisateur de l'installation:

1. DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES: Compteur de gaz: Classe: G6 N°: 07749825 Index [m³]: 06840,308

Installation: MOP [mbar]: 25 ☐ nouvelle ☒ existante ☐ extension ☐ partie de l'installation ☐ voir schéma en annexe

Tuyauteries et accessoires (diamètre, matériau, volume, emplacement, robinets, bouchons, régulateurs de pression, ...)

ACIER 3/4" 11 2 VANNE RNT 11 1 TE + BOUCHON

Appareils (marque/modèle, type, puissance nominale [kW], numéro de série, emplacement, description conduit d'évacuation, ...):

PAS ACCESSIBLE

2. EXAMEN: Selon l'état actuel (des parties) de l'installation intérieure de gaz naturel examinée et pour autant que l'examen visuel soit possible:

☒ 2.1. Examen de conformité selon l'instruction de travail: 10Id013A, ☐ 10Id013B.

Selon la (les) norme(s) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002 qui sont d'application sur (des parties de) l'installation examinée(s) (matériel, construction, exécution, ventilation, évacuation, ...); et selon point 2.2.

☐ 2.2. Les essais selon l'instruction de travail: 10Id012A, ☐ 10Id012B.

Sur base des observations conjointes suivantes: absence de la formation de bulles sur toutes les parties accessibles lors du badigeonnage au produit moussant; et une mesure de pression pendant une période suffisante. Cette période: c'est le temps nécessaire pour le badigeonnage, et est en fonction du volume de l'installation et de la situation, et cette période a une durée minimale selon l'instruction de travail. Les essais:

- ☐ Essai non-destructif: Voir annexe. (*)
- ☐ Essai de résistance mécanique: sans les éléments qui ne peuvent pas résister à la pression d'essai. Instrument de mesure: manomètre.
Fluides d'essai: ☐ air, ☐ gaz inerte, ☐ eau Pression(s) d'essai(s) associée(s) [mbar]:
- ☐ Essai d'étanchéité: Instrument de mesure: ☐ manomètre, ☐ compteur de gaz classe ≤ G6.
Fluides d'essai: ☐ air, ☐ gaz inerte, ☐ gaz naturel Pression(s) d'essai(s) associée(s) [mbar]: / ☐ MOP.

3. CONSTATATIONS ET/OU NOTES:

- PAS DE BOUCHON APRES LA VANNE DE LA CUISINE
- TOUTE L'INSTALLATION N'EST PAS ACCESSIBLE
- CONTRÔLE INTERROMPU

4. CONCLUSION:

- ☐ A. Suite à l'examen le selon point 2.1., il apparaît que l'installation examinée est conforme.
- ☒ B. Suite à l'examen le selon point 2.1., il apparaît que l'installation examinée n'est pas conforme.
- ☐ C. L'examen selon le point 2.2., a donné satisfaction.
- ☒ D. L'examen selon le point 2.2., n'a pas donné satisfaction.

5. COMMUNICATIONS ET DEVOIRS: voir verso.

6. ANNEXES: ☐ N° rapport BTV ☐ Sous-traitance (*) ☐ Schéma d'installation ☐ Preuve du marquage CE et déclaration-EG, des tuyaux DN > 25mm sur M.P.B. et M.P.C. (directive pression 97/23/EG)

L'agent visiteur, 436 A. EL OUAJY pour le Directeur,
(N°, nom, signature)

Soussigné pour lu et informé,
(nom, signature)





DEMANDE DE CONTRÔLE



N° tâche T17/0040690

N° doc. TICK_15/0242888	Date de la demande 14/02/17	Créé par BRUCDW	Agent 0496
N° client K09756930	Date et heure du contrôle 09/03/17, 11:00	Durée estimée 45 minutes	N° rapport 496/170309/03

COORDONNEES DEMANDEUR:

NOM : PISHOUDT NICOLE
PLACE : 9820 MERELBEKE
RUE : VREDESTRAAT 12
TEL/GSM : 09 3623536
FAX :
N° TVA :
Référence client :

LIEU DU CONTRÔLE:

NOM : PISHOUDT NICOLE
COMMUNE : 1030 BRUXELLES
RUE : CHAUSSEE DE HELMET 299 - 301
TEL/GSM : 09 3623536
CONTACTER : PISHOUDT NICOLE

TYPE DE CONTRÔLE:

Contrôle conformité installation de gaz naturel, selon l'instruction 10ID013A

Le prix ci-dessous est calculé sur base des données connues au moment du planning.

L'agent-visiteur détermine le prix final sur base des données réelles au moment de l'inspection.

	Excl. TVA	Incl. TVA
Prix indicatif	€ 80,82	€ 97,79
Nouvelle installation		
Frais d'administration	€ 16,53	€ 20,00
(Si non paiement sur place)		
Montant à facturer		
N° reception		

Type paiement: ~~Bancontact~~

FACTURATION

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

En cas d'annulation: la raison

En cas d'annulation par le client, le client est redevable d'une indemnisation de 100,-€, voir art 3.4 conditions générales BTV.

Rapport délivré à:

Le soussigné(e) demandeur, déclare par la présente qu'il (elle) a donné l'ordre à BTV d'effectuer le contrôle et de payer à BTV les frais correspondants à ces services effectués par BTV. BTV procure une facture au demandeur.

Demandeur déclare avoir pris connaissance de la facture globale et les conditions de paiement comme mentionnées au verso de la facture ainsi que sur www.btvcontrol.be. Les rapports seront envoyés après paiement de la facture.

En cas de différend seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

Fait à BXL en date du 09/03/2017

Le soussigné(e)
Nom, prénom Wolkman Marcel

Signature