



BC:0020292316

Rapport d'intervention : ORD-0020292316

Type d'intervention : Entretien

Date d'intervention : 22/12/2017

Technicien : Stefan EPSM - DE MUYLDER

Effectué chez :

N° client : BE703169  
Codron Pierre-Maxence (locataire)  
Vanhove (propriétaire)  
Avenue Alfred Madoux , 129  
1150 Woluwe-Saint-Pierre

Informations sur l'appareil :

Date d'installation : 30/06/2014  
N° de fabrication : 21132600100116320001008631N7  
Type d'appareil : Vaillant VCW ecoTEC /5-5 plus [296]

Travaux effectués :

ENTRETIEN SANS CONTRAT

Description	Art.	Quantité	Prix
Entretien sans contrat Chauffage.	0020249099	1	165.00€

Méthode de paiement : Carte de Débit

Référence : 0020292316

Sous-total : 165.00€

TVA (6%) : 9.90€

Total : 174.90€

Je soussigné(e) confirme que les prestations ci-dessus: - sont exécutées dans un bâtiment de plus que 10 ans et utilisé comme maison privée. – sont livrées et comptées à l'utilisateur final. Valable pour application de l'art. 1er de l'A.R. du 18.7.86 (B.S.24.7.86,P.10.445) pour obtenir la diminution T.V.A. de 21% à 6%.

Stefan EPSM - DE MUYLDER

Codron Pierre-Maxence (locataire)



## MESURES

	Unité	Application	Mesures initiales		Mesures finales		Exigences	Conformité	
			Allure 1	Allure 2 (100%)	Allure 1	Allure 2 (100%)		OK	NON OK
Température	°C	1-2				60		X	
Gicleur: marque/type	/	1							
Gicleur: débit	USG/h	1							
Gicleur: angle	*	1							
Pression pompe	bar	1							
Pression gaz statique	mbar	2							
Pression gaz statique en fonctionnement	mbar	2							
Pression gaz brûleur	mbar	2							
Pression cheminée	mbar	1-2		0.00		0.00			
Indice fumée	Bacharach	1							
Oxygène O <sup>2</sup>	%	1-2		6.7		6.4		X	
Dioxyde de carbone CO <sup>2</sup>	%	1-2		8.0		8.2		X	
Monoxide de carbone CO	mg/kWh	1-2		10		7		X	
Température des gaz de combustion	°C	1-2		37.5		38.4		X	
Température de l'air de combustion	°C	1-2		19.6		19.9			
Température nette	°C	1-2		17.8		18.6		X	
Rendement de combustion	%	1-2		103.0		102.8	>=90	X	

Application=(1): combustible liquide (2): combustible gazeux