

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

<input type="checkbox"/> BTV Antwerpen	Tél. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Brabant-Wallon	Tél. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
<input checked="" type="checkbox"/> BTV Bruxelles	Tél. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Hainaut	Tél. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Liège	Tél. 04 253 19 72	btv.liège@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Limburg	Tél. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Namur / Luxembourg	Tél. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Oost-Vlaanderen	Tél. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Vlaams-Brabant	Tél. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV West-Vlaanderen	Tél. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Ref.: Compteur n° *BP 1000*  
Index:**DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:**Date du contrôle : *16/09/2014* Type de contrôle : examen de conformité - premier contrôle / visite de contrôle suivant:  
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)Type d'installation : Nouvelle - Extension - [Modification] Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation ; Type locaux : *Ecole de musique*Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant / après 1.10.81 - 11.83 RGIE art. *87*Raccordement : Tension *3 x 230 V*Protection raccordement *mix 40 A*Câble aliment, tableau. princ. : *3 x 10 mm²*Intergén. : type *LSWAL 300 mA*Type électrode de terre : boucle - barres - piquets conducteur horizontal Schéma : *TT*Nombre de tableaux : *5* ; Nombre de circuits term. : *11* ; RA : *27* Ohm; RI tot. : *5* MOhmFacteurs d'influences externes: */***DESCRIPTION:***Voir schéma*

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

*Néant***PROCES-VERBAL DE CONFORMITE**

Vu le :


Le responsable du distributeur

RGPT :

Signature :

**CONCLUSION**

- 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le *16/07/2014* (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- 2. L'installation n'est **pas conforme**
- 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : *16/07/2014*.

**DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.**L'agent visiteur, *325 Peter Van Cal*  
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,