

☒ Appartement ☐ Maison Adresse : *Avenue de l'optimisme 77* Etage : *1 / 4* Chauffage :

Hall d'entrée	<i>9.7</i> m ²	☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum	<i>Porte d'entrée blindée</i>	
Séjour	<i>25</i> m ²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	<i>Tapis plein</i>	
Cuisine	<i>7</i> m ²	☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum	<i>Cuisinière au gaz</i>	☐ Lave-vaisselle ☐ Frigo ☒ Evier ☐ D ☐ Four ☐ Hotte ☐ Taques :
Hall de nuit	 m ²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum		
Chambre 1	<i>13</i> m ²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	<i>Tapis plein</i>	
Chambre 2	<i>10</i> m ²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	<i>Tapis plein</i>	<i>débarat commun</i>
Chambre 3	 m ²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum		<i>Charges ± 520 / Trimestre</i>
Chambre 4 / Bureau	 m ²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum		<i>Chaudière Natat commun</i>
Salle de bains / Douche	<i>3</i> m ²	☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum		☒ Lavabo S / D ☐ WC ☐ Douche ☒ Baignoire
WC	<i>1</i> m ²	☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum		☐ Lavabo

☐ Simple Vitrage ☒ Double Vitrage m² Terrasse : m² Année de construction :

Electricité aux normes : oui - ☒ non ☐ Ascenseur Aux normes : oui - ☒ non ☐ Jardin M² Etat général : *A rafraichir*