

Rapport n°: 06 / 04 / 60 / 691

N° client société distributrice :

N° compteur : 537297

Index I : 5058669

Index II :

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service + visite de contrôle

suivant : RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle Hébergement / Modification / Provision / Existante / Renforcement / Saisson du Comptage / Modification de tension d'alimentation

Type de locaux : APPARTEMENT (PTE GAUCHE)

Lieu d'inspection : 75 RUE M. NOLLET 1160 EVERE

Propriété de : RUE. OLIVIA date

Mandant : SPRL DA SIEU CRAVO date

Installateur : date

TVA : BE 0 464 771 144 carte ID : Délivré à : Date :
Inspecteur : KERGEN MOENS Date d'inspection : 25/04/2006

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 230 V 3N 400V Protection max. : 2khsA Commutateur position :

Protection principale : Disj. : Interrupteur / sectionneur : 0,11 et 40A 300mA

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : KUB nombre de conducteurs : 2 diamètre : 10 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : nombre de conducteurs : diamètre : mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau présent / absent - Plaque d'isolation présente / absente

Electrode de terre : Type : barre / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 17 Ω

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 13 Résistance d'isolation général : 8 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : 40A 300mA A 100mA Supplémentaire : 40A 300mA A 100mA (AB)

Description : voir les schémas en annexe

NOTES

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées

Le(s) cellule(s) de bains / le(s) compteur(s) d'eau / le gaz / le chauffage central n'est / ne sont pas encore placés

NETANT

INFRACTIONS

NETANT.

CONCLUSION

L'installation est conforme / non conforme aux prescriptions du RGIE.

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.

Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.

La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 25/04/2031 ainsi

qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation ne peut pas être mise en service / ne peut pas être mise en service qu'à condition de remédier sans délai aux

infractions ci-dessous et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur

MOENS Jürgen
Inspecteur OCB
Benedestraat 283 1961 Grimberge
Téléphone 03 269.07.07
GSM 0475/45.23.82

BON DE TRAVAIL

1034948



Inspecteur + numéro :	VANDENHOUTE 1275	Date de rédaction :	8/03/2007
Commettant	Mme FRAEYS Rue du Villain 75 1446 09200 Belles	TEL.	
NOM		FAX	
RUE + NUMERO		GSM	0476/84.92.13
LOCALITE			
Données de facturation	idem	TEL.	
NOM		FAX	
RUE + NUMERO		GSM	
LOCALITE			
NUMERO DU CLIENT	/	existant / nouveau / occasionnel	
NUMERO TVA	/	non assujetti / demandé	
Lieu de contrôle		TEL.	
NOM	Mme FRAEYS	FAX	
RUE + NUMERO	Rue du Villain 75	GSM	
LOCALITE	1446 09200 Belles		
Ordre	Genre d'installation : Genre de contrôle : Référence du client :	Installation au gaz naturel contrôle de conformité	
Comm. par :	téléphone	fax	bon de commande - autre
Date :		Heure :	Par : O.C.B.
Transmis à :	VANDENHOUTE		Date :
INFO - REMARQUE - ANNEXE			

Client

EXECUTION DE LA MISSION

Le soussigné, agissant en qualité de commettant ou de préposé, confirme par la présente que l'inspecteur susmentionné a été sur place en date du 8/03/2007 et a effectué la (les) mission(s) susmentionnée(s). Le soussigné, agissant en qualité de commettant ou de préposé, confirme par la présente d'avoir lu les conditions de contrat mentionnées au verso de ce document et de les accepter. Rédigé en 3 exemplaires dont le client déclare avoir obtenu un exemplaire.

Mme FRAEYS
Signature, nom et prénom, qualité,
(EN MAJUSCULES)

8/03/07 GA 33 1

1,0 0,5 - 57,78 X -- 1 --

Rapport n°: 06.06.06.661

N° client société distributrice :
 N° compteur : 533297
 Index I : 5058669
 Index II :

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service + visite de contrôle
 suivant : RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Décision du Comptage / Modification de tension d'alimentation

Type de locaux : APPARTEMENT (rez GAUCHE)

Lieu d'inspection : 75 RUE DU RILLEUL 1160 EVERE

Propriété de : Mme OLIVIA ditto

Mandant : SERI SA PIUS serv 689 RUE DE L'INNOCENT 1150 BRUXELLES ditto

Installateur : ditto

TVA : BE 0 96674166 carte ID : Délivré à : Date :

Inspecteur : MOENS JURGEN Date d'inspection : 25/04/2006

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 230 V 3N 400V Protection max. : 28kA Commutateur; position

Protection principale : Disj. Interrupteur / sectionneur : off et 40A 300mA

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : KEB nombre de conducteurs : 2 diamètre : 10 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : nombre de conducteurs : diamètre : mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain Fourreau présent/absent Plaque d'isolation présente/absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 17 Ω

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 13 Résistance d'isolation général : 50 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : off 40A 300mA / 110mA Supplémentaire : off 40A 300mA / 110mA (AE) / off 30A 110mA (AE)

Description : voir les schémas en annexe

NOTES

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.

La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau - de gaz - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placée.

NEPT

INFRACTIONS

NEPT

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.

Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.

La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 25/04/2006 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.


L'installation ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délai aux

infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur


MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Benedestraat 203, 1851 Grimbergen
Tel./Fax 02/269.07.07
GSM 0475/45.23.82

Mme Olivia
Rue du Trileul, 75
1140 Evere



Électricité Da Silva Cravo S.P.R.L.
Rue de l'Institut 49 A
1330 Rixensart

West-MS Jürgen
Inspecteur
Benedestraat 203
1961 Lierembergen
Tel. fix: 32/2/69.07.07
GSM 04/3/45.43.32



Mme Olivia
Rue du Tilleul, 75
1140 Evere

M&E-ADV JURIDISCH
Inspecteur OCB
Benedestraat 203 1851 Gilsembergen
Tel. 015-30226907 07
GSM 0475-454382

Eléctricité Da Silva Cravo S.P.R.L.
Rue de L'Institut 48 A
1330 Rixensart