

70 non fonctionnel

Appartement Adresse : Optimum 95

Etage : 3 / 12 Chauffage : central gaz
laboratoire vidéo séquence

Hall d'entrée	2,31 x 1,44 = 3,33 m²	☒ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	quick step
Séjour	6,37 x 4,53 = 28,84 m²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	marbreux radiateurs partout
Cuisine	2,25 x 3,33 = 7,52 m²	☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum	☒ Lave-vaisselle ☐ Frigo ☒ Evier S / D ☒ Four ☒ Hôte ☒ Taques : <i>Plancha</i>
Hall de nuit	3,25 m²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	quick step
Chambre 1	2,85 x 5,16 = 15,22 m²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	quick step
Chambre 2	4,32 x 2,83 = 12,22 m²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	quick step
Chambre 3	2,70 x 2,85 = 7,00 m²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	↓
Chambre 4 / Bureau	 m²	☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	
Salle de bains / Douche	2,68 x 1,68 = 4,53 m²	☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum	☒ Lavabo S / D ☐ WC ☐ Douche ☒ Baignoire
WC	1,5 m²	☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum	☒ Lavabo

☐ Simple Vitrage ☒ Double Vitrage ☐ Terrasse : 1,42 x 6,65 = 9,5 m² Année de construction : 1968 - 70

Electricité aux normes : oui - non ☒ Ascenseur Aux normes : oui - non ☐ Jardin m² Etat général : *très bon*

cave.
2 CHATS !!!