

☐ Appartement Adresse : 1000 DA 17.6.6.1.7.2

Etage : 01 ... Chauffage : Caracteur gaz

Hall d'entrée 220 241		☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum	<u>carrelage</u> <u>220 x 241</u> <u>241</u>
Séjour 409 411		☐ Parquet ☐ Carrelage ☒ Balatum	
Cuisine 437 241		☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum	<u>carrelage</u> <u>437 x 241</u> <u>241</u>
Hall de nuit		☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	
Chambre 1 347 418		☐ Parquet ☐ Carrelage ☒ Balatum	
Chambre 2		☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	
Chambre 3		☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	
Chambre 4 / Bureau		☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Balatum	
Salle de bains / Douche 140 105		☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum	<u>Baignoire</u> <u>lavabo</u>
WC		☐ Parquet ☒ Carrelage ☐ Balatum	
☐ Simple Vitrage ☒ Double Vitrage		☐ Terrasse : <u>100</u> m ² Année de construction : <u>1968</u>	

Electricité aux normes : oui - non ☐ Ascenseur Aux normes : oui - non ☒ Jardin 100 m² Etat général : à rénover
à faire → 2 caves