

**ELECTRO-TEST**OPLEIDINGSCENTRALE V.Z.W.
CENTRE DE FORMATION ASBL**E. D. C.**

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

24-04-1996

Kerkstraat 35
1820 MelsbroekStroomleverende mij : *Electrobel*
Cie d'électricité :Nr teller :
N° comp :Index : **Sec. 2****Proces verbaal van onderzoek**
Procès-verbal de contrôleN° : *07 / 0182 /*

Aard onderzoek :	AREI art. 270	271	276	TT	TN	IT	Voorsch. stroomlev.	AREI art. 86	87	88
Genre de contrôle :	☐	☐	☒	☒	☐	☐	Prescription de la cie d'électricité	RGEI	☐	☐
Tijdelijk :	☐	Kermisinstallatie :	☐	Indienststelling :	☐	Uitbreiding :	☐	Vernieuwing :	☒	
Temporaire :		Install. Foraine :		Mise en service :		Extension :		Renouvellement :		

Plaats van het onderzoek :

Situé à : *Rue J. F. De Craen, 5 1140 Bruxelles*Eigenaar : *Vanroelen Pieter*

Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek : *11/04/1996*

Date du contrôle :

BTW / TVA : *076.002.5402.41*Ik. / C.I. : *15/9/89 - Evre*onderzoeker : *Merckx W.*

contrôleur :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☒ Apart. *Rue de chaussée*Spanning : *3x230* Meter / bord verbinding : *4x10 mm* Max. beveiliging : *Voir C.E.*
Tension : Liaison compteur-tableau : Prot. maximale :Aardelektrode : *18.8 mm* Isolatie : *15 Mohm* Aantal verdeelborden : *1*
Electrode de terre : Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			type	Beschermden kringen - Circuits protégés : <i>4....</i>
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)		
<i>40/4</i>	<i>3000</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>300 mA pour circuits protégés : ① 3x Aut 20 A / 2p</i>
<i>25/2</i>	<i>3000</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>② 1x Aut 16 A / 2p</i>
				<i>30 mA pour 1x Aut 20 A / 2p</i>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

Rien**ELECTRO-TEST** v.z.w.**MERCKX Walter**

Inspecteur

Tel : 016 / 65 78 21

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden.
 L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont signés.
 Het controlebezoek voorzien door art. 271-274 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : *11/04/2021*
 L'inspection prévue par l'art. 271-274 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de onderzoeker:pour le directeur technique,
le contrôleur:*[Signature]*

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier ;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechte stroom of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 838 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Embellissement des lieux de travail.
 NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ;
 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

**ELECTRO-TEST**OPLEIDINGSCENTRALE V.Z.W.
CENTRE DE FORMATION ASBL

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Kerkstraat 35
1820 MelsbroekStroomleverende mij : *Electrabel*
Cie d'électricité :Nr teller : *T. ph. 6. 1. 1. 1.*
N° comp :

Index :

E. D. C.
24-04-1996

Sec. 2

Proces verbaal van onderzoek

Procès-verbal de contrôle

N° : *07/0188/*

Aard onderzoek : AREI art. 270 271 276	TT TN IT	Voorsch. stroomlev. Prescription de la cie d'électricité	AREI art. 86 87 88 RGEI
Genre de contrôle : ☐ ☐ ☒	☒ ☐ ☐	☒	☐ ☐ ☐
Tijdelijk : ☐ Temporaire :	Kermisinstallatie : ☐ Install. Foraine :	Indienststelling : ☐ Mise en service :	Uitbreiding : ☐ Extension :
			Vernieuwing : ☒ Renouvellement :

Plaats van het onderzoek :

Situé à : *Rue J. f. De Craen, 5 1140 Bruxelles*Eigenaar : *Vanroelen Pieter*Propriétaire : *" "*Installateur : *" "*Datum van het onderzoek : *16/4/1996*

Date du contrôle :

BTW/TVA : *076.0025402.41*Ik. / C.I. : *15/8/89 - Evre*onderzoeker : *Merckx W.*

contrôleur :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☒ Appart. *1^e étage* ☐Spanning : *3 x 230V* Meter / bord verbinding : *4 x 10 mm²* Max. bevoorrading : *Voir C.I.*
Tension : Liaison compteur-tableau : Prot. maximale :Aardelektrode : *18.8mm* Isolatie : *100 Mohm* Aantal verdeelborden : *1*
Electrode de terre : Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			type	Beschermde kringen - Circuits protégés : <i>9</i>
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)		
<i>40/4</i>	<i>3000</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>Voor kringen : ① 2 x AUF 16 A / 2p ; ② 6 x AUF 20 A / 2p ; ③ 1 x AUF 32 A / 3p</i>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

rien

ELECTRO-TEST v.z.w.

MERCKX Walter

Inspecteur

Tel. : 016 / 65 78 21

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden.
L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont signés.

Het controlebezoek voorzien door art. 271-274 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *16/4/2021*

L'inspection prévue par l'art. 271-274 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de onderzoeker:pour le directeur technique,
le contrôleur:*[Signature]*

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.

NOTA HUURDEERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier ; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directie elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 838 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Embellissement des lieux de travail.

NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Energie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

16 april 1996

E. D. C.

24-04-1996

Sec. 2

Geachte,

De Keuringsverslagen met Nr. of/0188 en
of/0182 zijn voor de opening van één teller.
keuringsverslag of/0182 is van Bord 1
keuringsverslag of/0188 is van Bord 2
Deze twee verslagen horen bij elkaar




ELECTRO-TEST V.Z.W.

MERCKX Walter
Inspecteur

Tel. : 016 65 78 21

VVB $4 \times 10 \text{ mm}^2$

Arrivée




- + un plan d'implantation
- + les circuits ne sont pas marqués

comp nan	comp Gruen	prin stop 12	5db bale	5db prin comp	Diff en id
-------------	---------------	--------------------	-------------	---------------------	------------------

Figs h to			Prie 3x mud ceine	
Fig Fig Fig	Fam	Taque		

Grenier



1^{er} étage

