

## Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

## NON CONFORME

Date inspection: 16/11/2017

Inspecteur: Jeroen De Bondt

Mentor: -

Installateur: -

Date rapport: 16/11/2017

N° TVA:-

N° C. Ident:-

Marque et type appareil de mesure: N° série: 3464069  
Fluke 1653B

## Adresse de l'installation:

 Rue Rue Paul Devigne  
 Numéro 70 / App J7  
 Code postal 1030  
 Commune Bruxelles  
 Type appartement

EAN : 54

## Propriétaire:

 Nom -  
 Rue Rue Paul Devigne  
 Numéro 70 / App J7  
 Code postal 1030  
 Commune Bruxelles

N° compteur: 4289562

Type de Contrôle de conformité de l'installation lors de la vente d'une unité d'habitation qui date d'avant 1981  
contrôle: sur la demande du vendeur selon les articles RGIE 276bis, 278 et 86.Distributeur: Tension: 3N400V Liaison comp / tableau: 10 mm<sup>2</sup> Protection Max: 20 A

Nombres tableaux: 1 Nombres circuits: 7 Ri GEN: 11 MΩ

Prise de terre: Electrode vertical enterée piquet RE: 18 Ω

## INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I <sub>st</sub>	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	ok	ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	-	ok	ok

## DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm <sup>2</sup> )	
2	C	10		2	1,5	
4	C	16		2	2,5	
1	C	20		3	-	
Contrôle visuel (général)	<input type="radio"/> BON <input checked="" type="radio"/> PB	Contact direct	<input type="radio"/> BON <input checked="" type="radio"/> PB	Contact indirect	<input checked="" type="radio"/> BON <input type="radio"/> PB	
Raccordement	<input type="radio"/> BON <input checked="" type="radio"/> PB	Schéma correct	<input type="radio"/> BON <input checked="" type="radio"/> PB	schéma en annexe par Aceg asbl	<input type="checkbox"/>	
Liaisons équipotentiels	<input type="radio"/> BON <input checked="" type="radio"/> PB <input checked="" type="radio"/> pas d'application <input type="radio"/> en attente	Éclairage / machines	<input type="radio"/> BON <input checked="" type="radio"/> PB <input checked="" type="radio"/> PA			
Continuité	<input checked="" type="radio"/> BON <input type="radio"/> PB					

## REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

- I1.01 Prévoir le schéma unifilaire de l'installation. (art16, 268, 269)  
 I1.02 Prévoir le schéma de position de l'installation. (art269)  
 I6.04 Prévoir un interrupteur différentiel distinct d'une sensibilité de 30mA pour la/ ou les salle(s) de bains, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge et / ou des dispositifs similaires. (art 86.08 du RGIE )  
 I8.08 Les conducteurs de l'APB de type doivent être installés dans les tuyaux appropriés , conduits. ( art207 , 210)  
 I9.03 Réaliser les connexions dans des coffrets, tableaux, boîtes de jonction ou de dérivation, aux bornes des interrupteurs, des prises de courant ou dans les pavillons de luminaires ( art207.07 du RGIE )  
 O3 Il n'est pas exclu que de nouvelles violations seront ajouter au moment d'un deuxième contrôle en soumettant les schémas.

## CONSLUSION

- L'installation électrique est conforme au RGIE. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le
- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et avalé.
- Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- L'installation électrique n'est pas conforme.. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.





**L'installation électrique n'est pas conforme..** La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre annexe: 0

## PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

De inspecteur Jeroen De Bondt



### Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

### Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

### Feuille de route pour une installation qui n'est pas conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
<p>Ce procès-verbal est un rapport qui indique l'état de l'installation électrique. De cette manière, par vente de la maison l'acheteur est mis au courant de l'état de l'installation et peut faire une estimation de prix.</p>	<p>L'acheteur a 18 mois, après la date de signature de l'acte de vente, pour remédier aux infractions. Une fois que toutes les infractions ont été remédier, reprendre contacte avec ACEG où l'inspecteur d'ACEG afin de prendre un nouveau rendez-vous. Ceci fait, votre dossier sera suivi et complété.</p>	<p>La réinspection doit être effectuer, 18 mois après la date de la signature de l'acte. ACEG enregistre cette date:</p>	<p>ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaire, ainsi que tout renseignements complémentaires.</p>

