

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Date inspection: 06/05/2015

Date rapport: 06/05/2015

Marque et type appareil de mesure: Fluke
1653B

Inspecteur: Lorenzo Catuara

N° TVA:-

N° série: 2302011

Installateur: -

N° C. Ident:-

Appareil peut être utilisé jusqu'au: 16/01/2016

Adresse de l'installation:

Rue Avenue Victor Rousseau
Numéro 122/7
Code postal 1190
Commune Forest
Type appartement

Propriétaire:

Nom -Mr Cherif
Rue -Avenue Victor Rousseau
Numéro -122/7
Code postal -1190
Commune -Forest

EAN : 54

N° compteur: -

Type de contrôle:

Contrôle périodique d'une installation domestique selon les articles RGIE 271, 271bis et 86.

Distributeur: SIBELGA

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombres circuits: 13

Prise de terre: Pen piquet RE: 20 Ω

Ri GEN: +500 MΩ

INTERRUPEUR DIFFÉRENTIEL

I _Δ	I _n	I _{st}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	tous	ok	ok
mA	A			-	-	-
mA	A			-	-	-

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Protection	Section	Nombres circuits	Protection	Section
11	C	20	2	2,5 mm ²	mm ²
1	C	32	2	6 mm ²	mm ²
1	C	16	2	2,5 mm ²	mm ²
				mm ²	mm ²

Contrôle visuel (général)	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	Contact direct	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	Contact indirect	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB
Raccordement	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	Schéma correct	<input type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	schéma en annexe par Aceg asbl	<input type="checkbox"/>	
Liaisons équipotentiels	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	<input type="checkbox"/> pas d'application	<input type="checkbox"/> en attente				
Continuité	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	Éclairage / machines	<input type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	<input checked="" type="checkbox"/> PA		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Infraction: Schémas de l'installation non présents. RGIE art. 16, 268 et 269.

Infraction: Réaliser ou compléter le repérage des circuits/départs et/ou appareillages, bornes de raccordements, etc. (art.16, 252 du RGIE).

Infraction: Absence d'un dispositif général différentiel au début de l'installation. Intensité nominale de min. 40A et sensibilité de max. 300 mA selon l'art. 86.07 du RGIE.

Infraction: Volume 2 de la salle de bain non respecté - (art 86.10 du RGIE)

Note: L'installation électrique est à remettre en conformité selon les directives du RGIE.

CONSLUSION


- L'installation électrique est conforme au RGIE.** La prochaine visite périodique est à prévoir avant le
- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- L'installation électrique n'est pas conforme..** Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date: 06/05/2016
- La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe:

POUR LE DIRECTEUR TECHNIQUE ÉLECTRICITÉ

Lorenzo Catuara



Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.