CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

all-in tank service
ZEEBERGKAAI 7 - 9300 AALST
Aalst: 053-77 44 68
Hasselt: 011-29 95 00
Eke (Gent): 09-241 41 72
Geel: 014-86 25 00
Leuven: 016-20 85 00
Kuurne: 056/73 63 70
Fax: 053-6015 63
info@allintankservice.be
BTW 0881 597 861

KLANT
Naam: VME Italielaan
Straat en nummer: Italielaan 4
Postcode en gemeente: 1800 Vilvoorde
Tel.: 0478 15006 Fax: 0475 499540
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR *(Kruis aan wat van toepassing is)*
☑ Particulier Inhoud 20000 L
☐ Niet particulier Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1

☑ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☑ Ontoegankelijk ☐ Groeve
☑ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere
Datum van plaatsing: 2000

VISUELE CONTROLE *(Kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☑	☐		
Staat toezichtsput			☑	☐
Dichtheid toezichtsput			☑	☐
Vervuiling rond tank			☑	☐
Staat deksel			☑	☐
INKUIPING/	☐	☑		
Algemene staat			☐	☑
Waterdicht			☐	☑
Koolwaterstofdicht			☑	☐
LEIDINGEN				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☑	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☑	☐
Uitmonding leiding			☑	☐
Staat aanvoerleiding			☑	☐
Staat terugvoerleiding	☑	☐	☑	☐
Stookoliefilter	☑	☐	☑	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☑	☐	☐

TOEBEHOREN *(Kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☑	☐	☐
	Mechanisch	☐	☑	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☑	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☑	☐	☐
	Andere	☐	☑	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☑	☐	☐
	Electronische sonde	☑	☐	☑	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☑	☐	☑	☐
	Onderdruk	☐	☑	☐	☐
	Overdruk	☐	☑	☐	☐
	Peilputten	☐	☑	☐	☐
	Andere	☐	☑	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☑	☐	☐
Wanddiktemeting:	..... mm				

OPMERKINGEN

Hoeveelheid water: 0 cm		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering		☐	☑	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☑	☐	☐
	Onderdruk	☐	☑	☐	☐
	Overdruk	☐	☑	☐	☐
	Andere	☑	☐	☑	☐
Potentiaalmeting		☐	☑	☐	☐

Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen Rapporten in bijlage: ☐ Ja ☐ Neen

BESLUIT: *(Kruis aan wat van toepassing is)*
☑ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS
Voornaam en achternaam: Gerald Maybx Lots
Erkenningsnummer: 500771

DATUM KEURING: 14 - 4 - 2015
DE VOLGENDE CONTROLE
MOET GEBEUREN VOOR 14 - 4 - 2017

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van de controle.

Voor kennisname,

(handtekening erkend technicus) *(handtekening klant)*