



AIB-VINCOTTE BELGIUM association sans but lucratif
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olie slagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.be
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Contact:

Votre référence:

Membre n°:

Rapport n°:

Reçu n°: 15575 ES/11 del 2

Lieu de visite: Etterbeek

Date de visite: 19/6/2009

Inspecteur: J. PAULIN

Jean Teller

Florée de Houffalize 17/EG
1030 Bruxelles

A l'attention de:

**RAPPORT DU: PREMIER CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ
 CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ**

Emplacement: Division: Bâtiment:

CARACTERISTIQUES: Type de gaz: Gaz naturel Butane Propane

- Compteur: N° 30025664 Index: 828,530 Classe: G Pression de service: 85 bars

- Installation: Résidentielle Industrielle Neuve Extension Existante

- Appareils d'utilisation présents: Néant

Caméra Caméra

- Canalisations:

Estimation du volume de l'installation: 3 l

BASE DE L'EXAMEN:

NBN D 51-003 NBN D 51-004 Cahier des charges du distributeur de gaz R.G.P.T. art. 52.11 Code de bonne pratique
 Guide de l'installateur (FEBUPRO) - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE:

Contrôle d'étanchéité à la pression de 85 bars;

sur toute l'installation

avec manomètre avec tube U avec débitmètre à flotteur

en aval du compteur ou 1^o détendeur y compris les appareils d'utilisation (si présents)

Epreuve de résistance à la pression de _____ bars;

sur les parties accessibles

avec détecteur de gaz avec produit moussant

Localisation de(s) fuite(s) sur toute l'installation sur les parties accessibles

avec détecteur de gaz avec produit moussant.

Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.

Plan de l'installation pas présent présent.

Checklist AVB:

Raccordement pour l'appareil de mesure pas présent présent.

OBSERVATIONS: Néant.

Hors cadre du contrôle nous vous signalons que:

CONCLUSION:

Le contrôle d'étanchéité sur les parties accessibles sur toute l'installation a donné n'a PAS donné satisfaction.

L'épreuve de résistance a donné n'a PAS donné satisfaction.

L'installation est n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.

Veuillez donner suite aux observations ci-dessus , et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

Pour le Directeur général:

Date: 19/6/2009

Annexe(s):

VALENTINE TELLER
PLACE DE MOUFAZZI 17 bte 9
1030 BRUXELLES

29/6/2003

X
LQ — 16A

16A

VALENTINE TEUER
PLACE DE HOFFALIZE 17
1030 BRUXELLES

16/2/2009