

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 18/11/18

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART								

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar :

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA : 8/8 25/14

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 4x3 2x10	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : 18 Ohm	Isolément : 8, 8 Mohm	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :	Test ΔIn		1 ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	ΔIn (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
40A	300mA	A									
40A	300mA	A									

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielle :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling.

Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.

Het één draad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.).

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.).

Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek :

☒ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☒	☒	☒	☒	
271 AK		271 HK		
☒		☒		
276 AK		276 HK		
☒		☒		



Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 18/11/2017

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE ART		○	○	○	○	○		Prescription du gest. de réseau de distr. ○

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar :

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison ● Appart.

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging :

Protection max. :

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Isolatie :

Isolément :

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		TestAIn		I.AIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	Type	Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
4.0A	30	A	7		○	○	○	○	○	○	○	○
4.0A	30	A	1 de A-H		○	○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : général : ○ contact direct : ○

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ○

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ○

NOK ○

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielle :

OK ○

NOK ○

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion :

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt

door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec

l'installation. Het één draad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen

overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai

prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). De volgende periodieke controle

moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven

termijn (art. 271 A.R.E.I.). Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek :

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes

mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite

complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd

worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend

bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
○	○	○	○	 /
271 AK	○	271 HK	○	 /
276 AK	○	276 HK	○	 /

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.



Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur



Organisme agréé
Electro-Test - Brussel & Brabant
Kerkstraat 33
1820 Meisbroek
Tél.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique

Installateur


DE L'EST 71
1030 BRUXELLES

p. 1/3

Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: O.D.S. S.P.R.L. - TVA BE 0878.757.741



Organisme agréé
 Electro-Test - Brussel & Brabant
 Kerksstraat 33
 1820 Meisbroek
 Tél.: 02 751 98 39
 Fax: 02 751 52 09
 e-mail: info@electro-test.be


Adresse de l'installation électrique

Installateur

DE L'EST 71
 1030 BRUXELLES

p. 2/3
Schéma de position
 2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: O.D.S. S.P.R.L. - TVA BE 0878.757.741



Organisme agréé

Electro-Test - Brussel & Brabant
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique

Installateur

DE L'EST 71
1030 BRUXELLES

p. 3/3
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 16644.59
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

04/12/2018/14/10/19

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☒	☐	☐	☐		☐

Plaats van het onderzoek
Lieu du contrôle :

Rue de l'Est 71. 1030 Bru

Eigenaar

Propriétaire :

EBB Bui

Adres :

Adresse :

Installateur :

005 58m

BTW / TVA 0 87.8.45% P.4

Datum van het onderzoek :

04/12/18

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur : Van Rint

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Etage 0

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : KMS 2A10	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : 18 Ohm	Isolatie : 19,5 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre :	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :	Test ΔIn	I. ΔIn		AREI / RGIE				
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
40A	300	A	personeel II	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
40A	30	A	tele A + E	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
				☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
				☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
				☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
				☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : ☒	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Opmerkingen/Remarques :

Datum/date :

niets

Besluit / Conclusion :

☒ De installatie elektrische est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.). Prochaine visite de contrôle : 04/12/2019

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen (te doen verdwijnen) die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☒	☐	☒	 /
271 AK	☐	271 HK	☐	 /
276 AK	☐	276 HK	☐	 /

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'intervention dans les attributions, de tout accident survenu aux personnes et du déclenchement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la Direction générale de l'énergie préposée à l'heure surveillance des installations électriques domestiques.



Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 2187/12/16/19

EAN code

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☒	☐	☐	☐		☐

Plaats van het onderzoek
Lieu du contrôle :

Eigenaar
Propriétaire :

Installateur :
Datum van het onderzoek :
Date du contrôle :

BTW / TVA :
Ik. / C.I. :
Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning :
Tension :
Meter / bord verbinding
Liaison compteur-tableau :
Max. beveiliging :
Protection max. :

Aardelektrode :
Electrode de terre :
Isolatie :
Isolement :
Aantal verdeelborden :
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
4.0	30	A			☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒
4.0	30	A			☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt

door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été vus et sont conformes avec

l'installation. Het éendraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen

overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai

prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). De volgende periodieke controle

moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven

termijn (art. 271 A.R.E.I.). Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek :

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes

mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite

complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd

worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend



bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☒	☒	☒	☒	 /
271 AK	☐	271 HK	☐	 /
276 AK	☐	276 HK	☐	 /




Organisme agréé
Electro-Test - Brussel & Brabant
Kerkstraat 33
1820 Meisbroek
Tél.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
de l'est 71
1030 Bruxelles

Installateur


P. 1/3
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz



Organisme agréé Electro-test - Brussel & Brabant Kerkstraat 33 1820 Meisbroek Tél.: 02 751 98 39 Fax: 02 751 52 09 e-mail: info@electro-test.be	Adresse de l'installation électrique de l'est 71 1030 Bruxelles	Installateur 	p. 2/3 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz
--	--	-------------------------	---

Schéma dessiné par: O.D.S. S.P.R.L. - TVA BE 0873.757.741

Grenier



Organisme agréé

Electro-test - Brussel & Brabant
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique

de l'est 71
1030 Bruxelles

Installateur

p. 3/3
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz